


## 補足(ハイトアダプター)

モーターマウントプレートを取り付けているM3x4ボタンスビスがわずかに突き出している場合があります。アクスルハイトアダプターを押し込んで入りますが、気になる方はアクスルハイトアダプターとビス頭が当たる場所を少しカットするか、0.3~0.5mm厚のワッシャーを挟んでください。



## 補足(センターピボット)

まれにセンターピボット下面の角にわずかにバリが残っていることが有ります。バリが残っている場合は、軽くやすりで削ってバリを落としてください。小さいバリはカッターでも落とせます。



大変お手数をお掛けして申し訳ございません。  
よろしくお願いいたします。